

## 27年1月

第163回

環境整備点検ランキング

順位	部門	点数	過去実績実数	
			12月	11月
1	府中 フロント	120	110	110
1	府中 営業	120	115	95
1	神辺	120	120	100
1	ルノー	120	110	110
1	フロンテ 東ショールーム	120	120	120
1	アリーナ 福山南	120	105	115
1	コバック 福山	120	120	105
8	両備三菱	110	120	105
8	フロンテ 西ショールーム	110	105	120
8	キュート	110	115	120
8	コバック 福山南	110	110	115
12	府中 クイック車検	105	105	105
12	UP-G 神戸西	105	90	110
12	UP-G 東岡山	105	90	105
15	フロンテ サービス	95	110	115
15	UP-G 姫路	95	85	120

## 総評

平成27年1月6日

～佐々木 正知～

2015年のスタート、1月の点検は福山引野工場から始まりました。工場では、メカニックの人達が1つの輪になってミーティングらしきことをやって、道路や通路、ピット、事務所中に分かれて行うという連携のとれた方式を取り入れていました。他店も参考にして欲しいと思います。

	○の点	改善点
引野工場	車止め、背板の整頓が素晴らしい	机前の伝言メモ板があると良い
東ショールーム	裏の社員専用トイレもきれい	フロントの机と机の間のダンボール箱の整頓が必要
コバック福山	工場内のライン線がきちっとしている	ワークスケジュールを午前と午後に分けるとか、もっと大きくした方が良い
西ショールーム	営業スタッフの床まできれい	掲示板の活用をして下さい
キュート	臨時でも机、イスがすっきりしている	犬のふんはとること
アリーナ南	工場120点	ナビ置場を明確にすること
コバック南	ライン引きができています	ペール缶置場と表示をすること

次回点検項目で検討して欲しい

- ・ 掲示物のゆがみ、はがれ、掲示板の活用、日付、時期は適正か（カウントダウンボード、実行計画の評価など）
- ・ 窓ガラス→動く所だけでなく、その左右1枚の目に入る所（今回テープのはがし残しが動かない窓、しかも目の高さに4ヶ所あった）

～藤永 充彦～

福山方面の点検に回らせてもらいました。

フロンテサービス	共用工具等の定位置管理、表示が素晴らしかったです。
東ショールーム	社員専用トイレもきれいでした。感動しました。
西ショールーム	床が素晴らしくきれいでした。思わず、転んで確認しました。
コバック福山	工場のラインの張替えをされていて、全体がしまっていて見えてよかったです。
キュート	徐々に点検させてもらいましたが、かなりレベルアップされていました。
アリーナ	ストールがきれいでした。
コバック南	事務所の中が明るくてよかったです。

雨の中、どの拠店もしっかり掃除、整理されていました。ただ、点検項目で無い場所があまりにも乱雑だったことや、掲示物の日付が過ぎているなどの気付きもありました。次回の環境整備に生かされれば、より良くなると思いました。今回他拠店を回ることでかなり勉強になりました。ありがとうございました。

～高尾 英二～

府中クイック・車検	<ul style="list-style-type: none"> <li>・代車がとてもキレイ</li> <li>・共用工具保管場所が分かりやすく定位置管理が出来ていてよかった</li> <li>・廃油缶が変形していたり廃油タンクの網にゴミがたまっていた</li> <li>・手洗い場流しの下の棚が壊れていた</li> </ul>
府中フロント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・机の中がキレイに整頓してあった</li> <li>・トイレ、キッチンがキレイ</li> <li>・掃除分担表が古く、つぎはぎなので新しく作り直して下さい</li> <li>・出入口ドア外枠が汚れていたのがキレイにしましょう</li> </ul>
府中営業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・机の上や引き出しに物が少なく、最小限ですごく片付いていた</li> <li>・事務用品、文房具の収納棚が見える化してあり、分かりやすかった</li> <li>・電話機にタオルの繊維がついていたので二度拭きして下さい</li> <li>・コピー機付近のラインテープがふるくなっているので新しくして下さい。</li> </ul>
両備三菱	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業ストールが塗りなおしてあり、とてもキレイだった</li> <li>・部品棚がきれいにまとめてあってよかった</li> <li>・廃油タンクの網にゴミがたまっていた</li> <li>・代車のオーディオを探してつけて下さい</li> </ul>
神辺	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業ストールが整理されていてキレイだった</li> <li>・工具棚、部品棚がキレイに整頓してあった</li> <li>・オイルフィルターがたまっていたので定期的に回収できるように改善してください</li> <li>・通路のアスファルトの凹み、水溜りができていたので補修して下さい</li> </ul>
ルノー福山	<ul style="list-style-type: none"> <li>・共用工具、工具の定位置管理ができていてキレイだった</li> <li>・廃油缶、廃油タンクがキレイにしてあった</li> <li>・作業ストールに3台の修理車があり狭かったので作業場所の確保が必要だと思った</li> <li>・雨の日に外用テーブルの収納場所があれば良いとおもった</li> </ul>

以上6部門を見させて頂き、おのおの創意工夫されており、色々参考になりました。自店でもスタッフ間で話し合い、さらなる改善を進めていきます。ありがとうございました。

～村上 祥吾～

今回、環境整備点検チェック者として府中方面をまわりました。  
廃油まわりの汚れが目立ったり、ドレンワッシャがちゃんと処理されていなかったりする部署がいくつかあったのが気になりました。汚れがちな所がキレイだと印象も大きく違うので大切なことだと思いました。  
また、たくさんの部署で、部品棚や共用工具がキレイに整頓されていたので、何がどこにあるかがすぐに分かり、作業もしやすいと思いました。  
自分の部署でも今回の点検で見たように廃油まわり、各棚、共用工具などはよりキレイにして作業がしやすいよう、さらに工夫していきたいと思いました。今後活かしていきたいと思います。

～佐々木 洋通～

今回はUP-Gを重本さんと回りました。

UP-G姫路は最初でしたが、お出迎えと元気なあいさつは大変良かったです。1番目だったのでピット内や駐車場など手をつけられていないせいか、雑でした。人数の割りに広いので、駐車場も出入口もチェックする場所を狭く分けてするよう提案しておきました。

UP-G神戸西は4人でよく取り組んでおり、以前よりいらぬ物を捨てて店全体がすっきりして良かったです。こちら駐車場、出入口の場所を狭くして2回に分ける提案をしております。

UP-G東岡山も全体的に良く取り組んでおり、トイレは大変キレイでした。惜しいかな蛍光灯が少し汚れており残念でしたが、次回期待しています。こちら駐車場、出入口、蛍光灯の場所を狭くして分けるよう提案しています。

忙しい中大変ご苦労様でした。

～重本 明～

UP-G姫路	お出迎えの際札が大きくとても良かったです。掃除をする時間が少ないのによくされていました。掃除の最終確認をしていけば、もっと良い点がとれたと思います。
UP-G神戸西	広い店舗を4人と少ない人数でよく掃除をされています。人数が少ないのもっと点検の範囲を絞ったほうが良いと思います。
UP-G東岡山	蛍光灯のはしっこだけ拭いていないとか細かい所が出来ていませんでした。そこをしっかりと確認してあれば満点を狙えたと思います。

今回、副社長とUP-Gをまわらせて頂きました。どの店舗もしっかり掃除してありました。キュートでもしっかりと掃除をしていきます。